

关于双层床伤害问题的消费提示

近期，部分家具生产企业主动召回其生产的部分双层床，缺陷原因是此类双层床产品，存在上铺安全栏板缺口偏大，上铺安全栏板高度不足，上下床梯子踏板间距过大，在床的相应位置没有标识永久性安全警示线等，极端条件下，存在消费者跌（滑）落等风险，可能会导致不可预见的伤害甚至死亡。为保护消费者免受此类产品伤害，现发布关于双层床伤害问题的消费提示。

一、产品概况

双层床是指在高度方向上有双层铺面的床，或床铺面上表面离地高度大于等于 800mm 的床。双层床有着美观实用、节省空间等优点，在狭窄的房间里可以节省相当大的空间，为亲朋好友留宿家中提供方便，在目前家居装修行业中运用较为广泛，在大部分学校、托儿所，以及企业工厂，其集体宿舍内统一采用双层床更是非常普遍。

双层床按材质分为钢制、钢木、木制双层床，按功能分为儿童双层床、学生双层床、隐藏式双层床等。



图1 儿童双层床



图2 学生双层床



图3 隐藏式双层床

二、常见危险

(一) 跌落风险

如果双层床上铺安全栏板缺口偏大、上铺安全栏板高度不够，或者由于上铺使用的床垫过厚等原因，造成安全栏板对人员的保护作用大大降低，睡在上铺的人员容易从上铺跌落地面而受到伤害。




图4 双层床安全栏板高度不足造成跌落风险

(二) 滑落风险

如果上下双层床梯子的脚踏板上下表面的间距过大，会增加使用者在上、下床过程中的风险，如踏脚板的宽度过小、脚踏板之间的距离不均匀等都有可能造成使用者踩空或者滑落，引发安全事故。



图5 双层床上下床梯子的脚踏板设计缺陷造成滑落风险

(三) 其它风险

如果是儿童双层床，在小孩容易接触的尖锐部分没有经过倒圆处理、床铺面和其四周的间隙过大、安全栏板同一方向上相邻阻挡

构件（嵌条、装填栅栏）的间隙不符合安全要求等，小孩在使用过程中容易发生碰伤、夹伤的风险，极端情况下，导致不可预见的伤害。



图6 儿童双层床设计制造缺陷造成碰伤夹伤风险

三、预防措施

（一）选购

1. 选购时，尽量选购正规厂家生产的双层床，选择到实体店去购买，以便直观观察产品的材料、外观及质量。要认真查看产品信息是否齐全，上铺安全栏板的缺口、高度，上下床梯子的脚踏板是否安全可靠（最好有检测机构提供的安全检测报告），在床的相应位置是否标有安全警示永久性刻度线。不要购买三无产品。

2. 供小孩使用的双层床尽量选购儿童家具，上下床的梯子最好有防滑设计。

3. 购买时应向经营者索取发票或其他购物凭证，作为日后维权的重要凭证。

（二）使用

1. 使用前一定要仔细阅读产品使用说明书，尤其是其中的安全

注意事项。

2. 要求厂家或经销商提供上门安装服务，或按照厂家要求将双层床安装牢固稳定。如果产品包装里的连接件有丢失或疑问的，应联系经销商或拨打厂家服务热线电话获取相关服务。

3. 上铺床垫不宜过厚，厚度一定不要超过安全警示线。

4. 不要在床的上铺看书、玩游戏等与睡觉休息无关的事情，尽量不要让老人睡床的上铺，防止从上铺跌落。

5. 如果是儿童使用双层床，一定要看护好家中小孩，教育小孩不要在床的上铺嬉戏打闹，避免从上铺跌落受到伤害。

6. 如果您正在使用双层床，请注意观察其安全设施情况，留意厂家的召回通知，联系厂家提供安全服务措施。

若您在使用双层床产品的过程中发生伤害事件，可向国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心提供有关产品伤害信息或缺陷线索。

国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心的联系方式：

缺陷信息采集平台：www.dpac.gov.cn

电话：010-59799616

传真：010-82961389

E-mail：tousu@dpac.gov.cn

微信公众号：SAMRDPAC